

NO. 1 MINE INSPECTIONS

5-11-37
J. C. Ballard
C. W. Patterson

5-24-37
G. R. Luke
B. H. Love

6-3-37
W. H. Boatright
V. L. Sturgill

6-19-37
J. S. Burns
Frank Poore

7-8-37
T. H. Luke
Wash Helton

8-30-37
A. J. McCarty
Chas. Slagle

10-18-37
F. C. Cole
John Joseph

11-22-37
A. D. Mattingly
Jess France

12-15-37
Arthur Lynch
B. H. Love

GENERAL OUTSIDE INSPECTIONS

5-11-37
N. H. Salyer
J. F. Phillips

6- - 37
J. W. Mowat
Ellis Kinsey

6-2-37
H. G. Stubblefield
T. M. Siphers

6-18-37
J. A. Mullen
A. J. McGlamery

7-23-37
W. H. Boatright
Wilson Cornett

8-27-37
W. R. Shepherd
Chester Huff

10-16-37
D. L. Nunnery
Archie Gothard

11-16-37
J. C. Fawbush
C. C. Compton

12-14-37
Emit Price
Clarence Kerr